



ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
LEVAN SAMKHARAU LI NATIONAL FORENSICS BUREAU

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

5002687516
№
24/05/2016
201



5002687516

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს
დირექტორის მ.შ.ს ზნ გიორგი შალუტაშვილს

ბატონო გიორგი,
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი N490309
მომართვის (ბიუროს 2016 წლის 10 მაისის რეგისტრაციის N1003520716) საფუძველზე, გიგზავნით
საინჟინრო ექსპერტიზის N002939616 დასკვნას.
დანართი:
ექსპერტის დასკვნა 16 ფურცლად;

პატივისცემით,

გიორგი თვაური
ბიუროს უფროსი



002939616

ექსპერტის დასკვნა № 002939616

გაფრთხილება

კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი ს(დეპარტამენტი) უფროსის მიერ განმეორება ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა: საინჟინრო ექსპერტიზა

დანიშნულება:

სტრუქტურა: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ქვესტრუქტურა: სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

თანამდებობა: დირექტორის მ.შ.

მისამართი: ქ. თბილისი, მერაბ ალექსიძის ქ. #1, შენობა-ნაგებობა #1, სართული 2

სახელი და გვარი: გიორგი შალუტაშვილი

დოკუმენტის შემდგენი პირი: ლია ერაძე

საფუძველი: მომართვა

შემსრულებელი ექსპერტები:

ავთანდილ რომელაშვილი / კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (დეპარტამენტი)ს სამშენებლო მექანიკისა და ნაგებობათა სეისმომედეგობის სამმართველოს ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 29 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

... გთხოვთ, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ შესწავლილი იქნას და მომზადდეს შესაბამისი დასკვნა დაჩქარებულ ვადაში, თუ რამდენად მოახდენს ჩვენს მიერ აკაკი წერეთლის #134, (საკადასტრო კოდი 01.13.04.017.019) მდებარე შენობის დემონტაჟი, მომიჯნავე შენობა-ნაგებობებზე (01.13.04.017.019 საკ. გეგმაზე შენობა ნაგებობა #03/2 და 01.13.04.017.027 საკ. გეგმაზე შენობა-ნაგებობა 1/3) ზეგავლენას.

შემოსვლის თარიღი: 10.05.2016წ.

გასვლის თარიღი: 23.05.2016წ

დასკვნა

ქ. თბილისში, 01.13.04.017.019 საკ. გეგმაზე შენობა ნაგებობა #03/2 საერთო ტექნიკური მდგომარეობა ძირითადად დამაკმაყოფილებელია. დეფორმაციათა მიღებული კლასიფიკაციის მიხედვით დაზიანებები შეესაბამება I ხარისხს. (უმნიშვნელოდან მსუბუქამდე დაზიანება)

ქ. თბილისში, 01.13.04.017.027 საკ. გეგმაზე შენობა ნაგებობა #1/3 საერთო ტექნიკური მდგომარეობა (გამოკვლეული ნაწილის) არადამაკმაყოფილებელია. დეფორმაციათა მიღებული კლასიფიკაციის მიხედვით დაზიანებები შეესაბამება I-II ხარისხს. (უმნიშვნელოდან მსუბუქამდე დაზიანება-საშუალო დაზიანება)

ქ. თბილისში, წერეთლის გამზირის #134-ში დაგეგმილი სადემონტაჟო სამუშაოები უნდა განხორციელდეს შესაბამისად დამუშავებული დემონტაჟის პროექტის მიხედვით, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება სადემონტაჟო სამუშაოების



002939616

ექსპერტის დასკვნა № 002939616

განხორციელება მცირე სიმძლავრის მექანიზმებით, რომელთა მუშაობით წარმოქმნილი ვიბრაციები მინიმალურია და არ გამოიწვევენ მომიჯნავედ მდებარე შენობებზე რეზონანსული რეგების წარმოქმნას. მიმე ტექნიკის, მაგალითად ე.წ. „კოდალა“-ს გამოყენებით სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოებისას მოსალოდნელია მომიჯნავედ არსებული (შენობა #03/2 და 1/3) შენობების დაზიანების ხარისხის გაზრდა. საშირკვლების დემონტაჟი უნდა განხორციელდეს მხოლოდ დეტალური კვლევის ჩატარების შემდეგ, რომლითაც დადგინდება სადემონტაჟო და მომიჯნავედ მდებარე შენობების საშირკვლების ურთიერთ განლაგება და მიღებული იქნება შესაბამისი კონსტრუქციული გადაწყვეტა

აეთანდოლო რომელაშვილი

გამოკვლევა

2016 წლის 19 მაისს ვიზუალურად შესწავლილი იქნა, ქ. თბილისში, აკაკი წერეთლის გამზირის #134-ში მდებარე სსიპ „თბილისის ხელოვნების კოლეჯი“-ს შენობის მომიჯნავედ მდებარე შენობების (01.13.04.017.019 საკ. გეგმაზე შენობა ნაგებობა #03/2 და 01.13.04.017.027 საკ. გეგმაზე შენობა-ნაგებობა 1/3) ტექნიკური მდგომარეობა.

ქ. თბილისში, 01.13.04.017.019 საკ. გეგმაზე შენობა ნაგებობა #03/2 აგებულია XX საუკუნის 80-იან წლებში იმ დროს მოქმედი სეისმური ნორმების შესაბამისად. შენობა ორსართულიანია და განთავსებულია სწორ რელიეფზე. გეგმაში სწორკუთხა ფორმისაა, გაბარიტული ზომებით დაახლოებით 30,0x12,0 მ. პირველ სართულზე შენობა ორმალიანია, ხოლო მეორე სართულზე ერთმალიანი. მზიდ კონსტრუქციას წარმოადგენს სამრეწველო კარკასი. სვეტების განივი კვეთი 40x40 სმ. ხოლო რიგელებისა 50x50 სმ. სართულშუა გადახურვა შესრულებულია რკინაბეტონის ანაკრები ღრუტანაინი ფილებით. მეორე სართულის გადახურვის მზიდ კონსტრუქციას წარმოადგენს ორქანობიანი რკინაბეტონის ანაკრები კოჭები. გარე შემოსაზღვრავი კედლები ამოყვანილია წვრილი ბეტონის ბლოკითა და სილიკატური აგურით ქვიშა-ცემენტის ხსნარზე. პირველი სართულის სიმაღლე 3,4 მ-ია. მეორე სართულის ვიზუალური შესწავლა ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზნების გამო ვერ მოხერხდა. პირველ სართულზე ამჟამად ფუნქციონირებს საბანკეტო დარბაზი. უკანა ფასადის მზრიდან შენობაზე მიდგმულია ერთსართულიანი ნაგებობა, რომლის ფართის ნაწილიც საბანკეტო დარბაზისათვის წარმოადგენს დამხმარე სათავსოს. (ფოტო 1, 2)

დღევანდელი მდგომარეობით საკვლევი შენობის შიგა სივრცეში, პირველ სართულზე ჩატარებულია სარემონტო-მოპირკეთებითი სამუშაოები და რამე სახის დაზიანებები არ აღინიშნება. (ფოტო 3, 4) ფასადზე ბათქაშის ფენაში შეინიშნება სხვადასხვა მიმართულების ბზარები გახსნილობით ბეწვისებურიდან 2 მმ-მდე. ცალკეულ მონაკვეთებზე ბათქაშის ფენა ამრეცებული და ჩამოცვენილია. (ფოტო 5, 6, 7) ფასადიდან მარჯვნივ მდებარე ტორსულ კედელზე წარმოქმნილია ვერტიკალური ბზარი გახსნილობით 3 მმ-მდე. (ფოტო 8) უკანა ფასადის მზრიდან საკვლევი შენობაზე მიდგმულია ერთსართულიანი საწარმოო კორპუსი. დაგეგმილია აღნიშნული კორპუსის დემონტაჟი. ზილული კონსტრუქციული კავშირი შენობებს არ გააჩნიათ. ერთსართულიანი შენობის დემონტაჟისას შენობებს შორის არსებული საერთო ლიობები უნდა იყოს შეესებული.

ამრიგად, ქ. თბილისში, 01.13.04.017.019 საკ. გეგმაზე შენობა ნაგებობა #03/2 საერთო ტექნიკური მდგომარეობა ძირითადად დაკმაყოფილებულია. დეფორმაციათა მიღებული კლასიფიკაციის მიხედვით დაზიანებები შეესაბამება I სარისხს. (უმნიშვნელოდან მსუბუქამდე დაზიანება)

ქ. თბილისში, 01.13.04.017.027 საკ. გეგმაზე შენობა ნაგებობა #1/3 სავარაუდოთ აგებულია XX საუკუნის 50-იან წლებში. შენობა სამსართულიანია და განთავსებულია სწორ რელიეფზე. გეგმაში სწორკუთხა ფორმისაა, გაბარიტული ზომებით დაახლოებით 50,0x15,0 მ. და გადაწყვეტილია მზიდი კედლების ვარიანტში. კედლები სისქით 40 სმ ამოყვანილია წვრილი ბეტონის ბლოკით ქვიშა-ცემენტის ხსნარზე. სართულის სიმაღლე 4,0 მ-ია. ფასადებზე, ყოველ 6,0 მ-ში ამოყვანილია პილონები, რომლებზეც დაყრდნობილია გადახურვის რკინაბეტონის კოჭები. სართულშუა და სასხვეწო გადახურვა ხისაა. სავარაუდოთ შენობა თავდაპირველად იყო ორსართულიანი, ხოლო მოგვიანებით განხორციელდა ერთი სართულის დამატება. სახურავი ოთხქანობიანი თუჩუქის ბურულით ხის ნივნივებზე. სართულშუა და სასხვეწო გადახურვის დონეზე შენობას გააჩნია ანტისეისმური რკინაბეტონის სარტყელი. დერეფანში მაცხოვრებელთა მიერ წვრილი ბეტონის ბლოკებით ამოყვანილია 20 სმ სისქის კედლები, რომლებიც ეყრდნობიან ხის სართულშუა გადახურვას და რომელთაც არ გააჩნიათ კავშირები მზიდ კედლებთან. საკვლევი შენობის ფასადიდან მარჯვნივ მდებარე გრძივი კედლის დაახლოებით 12 მ-იანი მონაკვეთი უშუალოდ ებჯინება ხელოვნების კოლეჯის სასწავლო კორპუსს. ახლო მომავალში დაგეგმილია აღნიშნული კორპუსის დემონტაჟი. ჩვენს მიერ ვიზუალურად შესწავლილი იქნა საკვლევი შენობის დაახლოებით 25 მ-იანი მონაკვეთი, რომელზეც შესაძლოა უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინოს მომიჯნავედ მდებარე შენობის დემონტაჟმა. (ფოტო 9, 10, 11)



002939616

ექსპერტის დასკვნა № 002939616

ფოტოილუსტრაცია



ფოტო 1



ფოტო 2




002939616

ექსპერტის დასკვნა № 002939616



ფოტო 3



ფოტო 4




002939616

ექსპერტის დასკვნა № 002939616



ფოტო 5



ფოტო 6



002939616

ექსპერტის დასკვნა № 002939616



ფოტო 7




ფოტო 8



002939616

ერსპერტის დასკვნა № 002939616



ფოტო 9




ფოტო 10




002939616

ექსპერტის დასკვნა № 002939616



ფოტო 11



ფოტო 12




002939616

ქეზერტის დასკვნა № 002939616



ფოტო 13



ფოტო 14



002939616

ექსპერტის დასკვნა № 002939616



ფოტო 15



ფოტო 16



002939616

ექსპერტის დასკვნა № 002939616



ფოტო 17




ფოტო 18




002939616

ექსპერტის დასკვნა № 002939616



ფოტო 19



ფოტო 20




002939616

ექსპერტის დასკვნა № 002939616



ფოტო 21




ფოტო 22



002939616

ექსპერტის დასკვნა № 002939616



ფოტო 23




ფოტო 24




002939616

ექსპერტის დასკვნა № 002939616



ფოტო 25



ფოტო 26




3002958516

მიღება-ჩაბარების აქტი № 3002958516



რეგიონი	თბილისი	დასრულების თარიღი	24/05/2016
დოკუმენტი:			
რეგისტრაციის ნომერი:	1003520716	მომსახურების ტიპი:	დაჩქარებული
რეგისტრაციის თარიღი:	10/05/2016	საქმის ნომერი:	
ხელშეკრულების ნომერი:	2000060316	ხელშეკრულების თარიღი:	18/01/2016 - 31/01/2017
შეთანხმების ნომერი:		შეთანხმების თარიღი:	
დასკვნის ნომერი:	002939616		
ექსპერტიზის დამკვეთი :			
სახელი და გვარი:	გიორგი შალუტაშვილი		
პირადი ნომერი:	0000000000		
სტრუქტურა:	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო		
ქვესტრუქტურა:	სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო		
დასახელება:			
საიდენტიფიკაციო კოდი:	0000000000		
თანამდებობა:	დირექტორის მ.შ.		
დოკუმენტის შემომტანი:	თეიმურაზ მაჩაიძე		

შესრულებული კვლევის კოდი (საქ.მთავრობის 08.05.2012 N171. დადგენილების მიხედვით)	ობიექტების რაოდენობა	საექსპერტო (დაჩქარებული) მომსახურების ტარიფი კვლევის ერთეულზე (დ.დ.გ.-ს ჩათვლით)	თანხა
135. - ვიზუალური დათვალიერების საფუძველზე შენობა-ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობის დადგენა	2	1000	2000
			ჯამი: 2000.00
			საბოლოო ფასი: 2000.00

შესრულებელი ექსპერტ(ებ)ი (სპეციალისტი):	
ავთანდილ რომელაშვილი სამშენებლო მექანიკისა და ნაგებობათა სეისმომდებლობის სამმართველოს ექსპერტი	
სტრუქტურული ქვედანაყოფის უფროსი / პასუხისმგებელი პირი  (ხელმოწერა)	მიმღები პირი  (ხელმოწერა) გაცემის თარიღი 25/05/2016

საჭიროა ანგარიშ-ფაქტურა