



ქ. ზუგდიდი ჯანაშიას ქ. №1 გ. 2-12-30 (855) 141112

Zugdidi janashia st. №1 tel. 2-12-30 (855) 141112

ქ. ზუგდიდი

16 მარტი 2017 წ.

აუდიტორული დასკვნა №6

სსიპ სოფელ ჭითაწყარის საჯარო სკოლის ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული და გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერის შედეგად მიღებული ქონების (ჯართი, სამშენებლო მასალა, ვარგისი ნაწილები და სხვა) შეფასების და სადემონტაჟო ხარჯების განსაზღვრის შესახებ.

აუდიტურმა ფირმა „ენგურ-აუდიტმა“, მოქმედმა საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს მიერ 1999 წლის 20 დეკემბერს გაცემული №085 ლიცენზიის, საფუძველზე, სსიპ სოფელ ჭითაწყარის საჯარო სკოლის 07.09.2016წ. №02-08/85 მომართვის თანახმად მოახდინა სკოლის ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების (შენობა-ნაგებობები) ჩამოწერის შედეგად მიღებული ქონების (ჯართი, სამშენებლო მასალა, ვარგისი ნაწილები და სხვა) შეფასება და აღნიშნული შენობა-ნაგებობების სადემონტაჟო ხარჯების დადგენა 2017 წლის მარტის მდგომარეობით.

სსიპ სოფელ ჭითაწყარის საჯარო სკოლის დირექტორის 27.10.2016წ. №02/97 ბრძანების საფუძველზე შექმნილი საინვენტარიზაციო კომისიის მიერ, რომელიც ხელმძღვანელობდა საქართველოს მთავრობის 22 მარტის №82 დადგენილებით, განსაზღვრულ იქნა უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული, ჩამოწერას დაქვემდებარებული ძირითადი საშუალებები, კერძოდ: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭითაწყარში (მიწის უძრავი ქონების ს/კ 43.14.41.005) განთავსებული საჯარო სკოლის ძირითადი სასწავლო კორპუსის (შენობა 1) უკანა ფასადზე მიშენებული ნაწილის (სპორტული დარბაზი, სასადილო, გადასასვლელი) (იხ. საინვენტარიზაციო კრების ოქმი 08.11.1016წ.)

საინვენტარიზაციო კომისიის სხდომის ოქმში და საგანმათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ შედგენილ სადემონტაჟო სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტში აღნიშნული ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭითაწყარში მდებარე საჯარო სკოლის ძირითადი სასწავლო კორპუსის (შენობა 1) უკანა ფასადზე მიშენებული ნაწილის (სპორტული დარბაზი, სასადილო, გადასასვლელი) ჩამოწერის შედეგად მისაღები ქონების (ჯართი, სამშენებლო მასალა, ვარგისი ნაწილები და სხვა) რაოდენობა და შენობების დემონტაჟის ღირებულება დადგენილ იქნა ადგილზე ჩატარებული ვიზუალური დათვალიერების და ამოწმების საფუძველზე. შენობა-ნაგებობების დაშლის შედეგად მისაღები მეორადი გამოყენებისათვის ვარგისი სამშენებლო მასალების რაოდენობის დადგენისას გათვალისწინებული იქნა სადემონტაჟო სამუშაოების პროცესში მასალების დაზიანების სავარაუდო პროცენტული მაჩვენებელი და შესაბამისად მათი სავარაუდო გამოსავლოანობა. შენობების დემონტაჟის ხარჯთაღრიცხვა შედგენილ იქნა მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების (СНиП IV-02-82) და მშენებლობის სახარჯთაღრიცხვო ფასის გაანგარიშების მეთოდური ცნობარის გამოყენებით.

აქტივების ჩამოწერის შედეგად მიღებული ქონების ღირებულება განისაზღვრა საბაზრო ფასებში, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-18 მუხლის თანახმად. (საქონლის/მომსახურების საბაზრო ფასად ითვლება ფასი, რომელიც ყალიბდება აღნიშნული პერიოდისათვის საქონლის/მომსახურების ბაზარზე იდენტური (ხოლო მისი არ არსებობის შემთხვევაში მსგავსი) საქონლის/მომსახურების მოთხოვნისა და მიწოდების ურთიერთემოქმედების შედეგად დადებული ტარიფების/საფუძველზე. საქონლის ბაზრად ითვლება მიმოქცევის სფერო, რომელიც განისაზღვრება გამყიდველის და მყიდველის შესაძლებლობით მნიშვნელოვანი დანახარჯის გარეშე გაყიდვის/შეძინის საქონელი

**შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის შედეგად მისაღები მეორადი გამოყენებისათვის ვარგისი
სამშენებლო მასალა და სხვა.**

№	აქტივის დასახელება	კონსტრუქციული ელემენტები	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	ღირ-ბა სულ (ლარი)
I	სპორტული დარბაზი გაბარიტული ზომებით (24,4X9,4)მ. H-6,8მ. გაშენების ფართობი 229,36კვ.მ.	გადახურვის რ/ბეგონის ლრუგანიანი ფილა (9,0X1,2)მ.	20ც.	350,0	7000,0
		რ/ბეგონის ლრუგანიანი ფილა (2,9X1,2)მ.	4ც.	100,0	400,0
		სილიკატური აგური (24X12X6,5)სმ.	34560ც.	0,15	5184,0
		არემაგურა და სხვა რკინის პროფილები – ფანჯრის გისოსები-3ც. ლითონის კარები 2 ც. ჩარხის კარკასი 1 ც. (ჯართი)	860კგ.	0,25	215,0
		რ/ბეგონის ზღუდარები 2,4X0,4X0,2მ	10ც	50,0	500
	ჯამი:				13299,0
II	სასადილო გაშენების ფართობი 337,36კვ.მ. H-3,8მ.	გადახურვის რ/ბეგონის ლრუგანიანი ფილა (9,0X1,2)მ.	21ც.	350,0	7350,0
		გადახურვის რ/ბეგონის ლრუგანიანი ფილა (6,2X1,2)მ.	18ც	250,0	4500,0
		რ/ბეგონის ლრუგანიანი ფილა (2,9X1,2)მ.	7ც.	100,0	700,0
		სილიკატური აგური (24X12X6,5)სმ.	14130ც.	0,15	2119,5
		არემაგურა და სხვა რკინის პროფილები – ფანჯრის გისოსები -3ც. ლითონის კარები 2 ც. ჩარხის კარკასი 1 ც. (ჯართი)	1520კგ.	0,25	380,0
	ჯამი:				15449,5
III	გადასასვლელი გაბარიტული ზომებით (13,5,4X9,8)მ. H-3,8მ. გაშენების ფართობი 132,59კვ.მ.	გადახურვის რ/ბეგონის ლრუგანიანი ფილა (6,2X1,2)მ.	7ც	250,0	1750,0
		რ/ბეგონის ლრუგანიანი ფილა (2,9X1,2)მ.	8ც.	100,0	800
		სილიკატური აგური (24X12X6,5)სმ.	6890ც.	0,15	1033,5
		არემაგურა და სხვა რკინის პროფილები – ფანჯრის სხივები- 3ც. ლითონის კარები 2 ც. ჩარხის კარკასი 1 ც. (ჯართი)	450კგ.	0,25	115,0
		რ/ბეგონის ზღუდარები 2,4X0,4X0,4მ	6ც	50,0	300
	ჯამი:				3998,5
	სულ I , II, III ჯამი:				32747,0


გამომდინარე გემოთ აღნიშნულიდან, შეიძლება დავასკვნათ, სსიპ სოფელ ჭითაწყარის საჯარო სკოლის ბალანსზე რიცხული, მუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭითაწყარში (მიწის უძრავი ქონების ს/კ 43.14.41.005) მდებარე სკოლის შენობის (შენობა 1) უკანა ნაწილის (გადასასვლელი, სასადილო, სპორტული დარბაზი) ჩამოწერის და მათი დაშლის შედეგად მიღებული ქონების (ჯართი, სამშენებლო მასალა, ვარგისი ნაწილები და სხვა) ღირებულება 2017 წლის მარტის მდგომარეობით არსებულ საბაზრო ფასებში შეადგენს 32747,0 (ოცდათორმეტი ათას შვიდასორმოცდაშვიდი) ლარს ხოლო შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის ღირებულება შეადგენს 33226,4 (ოცდაორმოცდაორი ათას ორასოცდაექვსი ლარი და 40 თეთრი) ლარს. (იხ. დანართი № 1, 3 ფურცელზე)

დასკვნა შედგენილია 3 ცალად, ორი გაეცემა დამკვეთს, ერთი ინახება აუდიტორულ ფირმაში.



30 800

24 400



18 000

გზადილის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭოთაყვარის საჯარო სკოლის
შენიშვნა: საღებრობაში ნაწილის ბაზა.

საღებრობის საშუალებების მიწოდებისათვის უწყისი

№	ფართობის დამატება	იაგაპის დონორების ფართობი (მ²)	სართლის სიმაღლე (მ)	შენიშვნა სიმაღლე (მ)	გადასტურების რგ ფაქტ (მ²)	გადასტურების რგ ფაქტ (მ²)	ფართობის დონორი (მ²)	კარები დონორი (მ²)	იკურის მუდგობა (მ²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	გადასტურებული	136,83	2,9	3,8	11,818	11,38,3	21,43	7,92	29,1311480
2	საბადილი	337,36	2,9	3,8	30,223,2	34,367,2	30,8	22,32	59,823560
3	საბადილი დონორი	229,36	5,8	6,8		34,367,2	24,8	17,8	146,257600
		703,57			41,305,0	68,734,4	77,03	48,04	235,1392640



მ.პ.ს. „კანონი-კანონი“

რ. ბერეგოვას

სკოლის სასწავლო კორპუსი