

# ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ტ

## GEORGIA

შპს „იმერ-აუდიტი“

ქ. ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. №11

☎ 599-98-89-18;



„IMER-AUDITI“ LTD

№11, Javakhishvili str, Kutaisi

☎ 599-98-89-18;

### კონსულტაციის აქტი №03-04

- შედგენის თარიღი: 21 აპრილი 2017 წელი
- შედგენის ადგილი: ტყიბულის გორგიძის ქ. №10
- შემდგენი აუდიტორი: თენგიზ უგლავა (სერთიფიკატი ბაფ №403)
- კონსულტაცია შესრულებულია: სსიპ ქალაქ ტყიბულის №4 საჯარო სკოლის (ს/კ 219634741) დირექტორის მაკა გაბეჭაშვილის მოთხოვნით და მონაწილეობით.
- კონსულტაციის მიზანი: მე-4 საჯარო სკოლის სარგებლობაში არსებული ქონების ნაწილის ფაქტიური-ფიზიკური მდგომარეობისა და სალიკვიდაციო ღირებულების განსაზღვრა.
- საკონსულტაციოდ წარმოდგენილია: სკოლის სარგებლობაში არსებული სახელოსნო.
- წარმოდგენილი ქონების ვიზუალური დათვალიერებით დავადგინა: სახელოსნოს შენობა მდებარეობს ქ. ტყიბულში გორგიძის ქ. №10. საძირკველი: ყორე ქვა, ბეტონი, კედლები: აგური წითელი. სახურავი: რკინა-ბეტონის დრუტანიანი გადახურვის ფილა. იატაქი: ბეტონი. მისი საერთო ფართია 296 კვ.მ. შენობა არის ერთსართულიანი, გააჩნია სარდაფი 98 კვ.მ., როგოროც ზემოთ იქნა აღნიშნული, შენობას აქვს ბრტყელი გადახურვა, გადახურულია რკინა-ბეტონის დრუტანიანი გადახურვის ფილებით, რომელთა 50% დაშლილია, ავარიულია, ამორტიზირებულია და თვითნებურად დაშლის შემთხვევაში ქმნის საშიშ მდგომარეობას, ამას ისიც ამძაფრებს, რომ შენობის დასავლეთი კედელი მთლიანად ჩამოშლილია ბუნებრივი ნალექებიდან, შიდა კედლების 50% ჩამოშლილია. შენობის სარდაფის კედლების დასავლეთ მხარეს საზღვარზე 15-20 მეტრის სიღრმეზე არის საკარმიდამო ეზო და დასადგენია რამდენად შესაძლებელია სარდაფის დაშლა, დემონტაჟი.
- აუდიტის დასკვნა: ზემოთ წარმოდგენილი სსიპ ქალაქ ტყიბულის №4 საჯარო სკოლის სარგებლობაში არსებული სახელოსნოს შენობა მისი ფაქტიური ფიზიკური ცვეთის, შემდგომი გამოყენების აკრძალვის მიზნით ეჭვემდებარება დემონტაჟს. მისი სალიკვიდაციო ღირებულება, ვარგისი

საამშენებლო მასალებიდან გამომდინარე ჩვენი აზრის გათვალისწინებით  
შეადგენს :

სამშენებლო მეორადი მასალების საბაზრო ფასი:

ა) რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილა ზომით (1.0X6.0)

$$45\text{ცალი} \times 150\text{ლარი} = 6750 \text{ ლარი}$$

ბ) საამშენებლო წითელი აგური ჩვეულებრივი ზომის

$$30000\text{ცალი} \times 0.20\text{თეთრი} = 6000\text{ლარი}$$

სულ სამშენებლო მასალების საბაზრო ფასი: 12750 (თორმეტიათას  
შვიდასრმოცდაათი) ლარს.

შენობის ლიკვიდაციაზე გასაწევი ხარჯები:

1) ვარგისი რკინა-ბეტონის აღება ავტოამწეთი და მისი დაწყობა  
ავტომობილებზე:  $45\text{ცალი} \times 40\text{ლარი} = 1800\text{ლარი}.$

2) ვარგისი რკინა-ბეტონის ფილების აღება ავტოამწეთი და მისი დაწყობა  
ავტომობილზე  $- 25\text{ცალი} \times 40\text{ლარი} = 1000\text{ლარი}.$

3) რკინა ბეტონის ტრანსპორტირება  $- 45\text{ცალი} \times 20\text{ლარი} = 900\text{ლარი}.$

4) ვარგისი რკინა-ბეტონის ფილების ტრანსპორტირება  $-$   
 $25\text{ცალი} \times 20\text{ლარი} = 500\text{ლარი}.$

5) აგურის შენობის დაშლა და მისი დაწყობა ავტომანქანაზე:  
 $3000\text{ცალი} \times 0.05\text{თეთრი} = 1500\text{ლარი}.$

6) აგურის ტრანსპორტირება  $- 3000\text{ცალი} \times 0.03\text{თეთრი} = 900\text{ლარი}.$

7) სამშენებლო მასალების მოგროვება და დატვირთვა ავტომობილზე  
 $8\text{კაცი} \times 90\text{ლარი} = 720\text{ლარი}.$

8) სამშენებლო მასალების ნარჩენების გატანა ავტომობილით:  
 $5\text{რეისი} \times 100\text{ლარი} = 500\text{ლარი}.$

სულ სალიკვიდაციო ხარჯები  $- 7820 \text{ ლარი}.$

სულ საბოლოო სალიკვიდაციო ღირებულება განისაზღვრა

ა) გამყიდველის ხარჯით  $- 12750 \text{ ლარი}.$

ბ) მყიდველის ხარჯით  $+ (12750\text{ლარი}-7820\text{ლარი}) = 4930\text{ლარი}.$

საფუძველი: 1) ხელშეკრულება №10 18.04.2017წ.

2) ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან №39.01.21.010

შენიშვნა:

დემონტაჟის დროს მოხდეს ვარგისი სამშენებლო მასალების  
რაოდენობის და საბაზრო ფასის დაზუსტება

შპს „იმერ-აუდიტი“-ს

დირექტორ-აუდიტორი:

*ლ. უსმავა* /თ. უგლავა/

