



სსიპ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო  
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო



MES 8 15 00889963

14/09/2015

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს  
ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსს  
ბატონ ლაშა სალინაძეს

ბატონო ლაშა,  
თქვენი N329098 წერილის საფუძველზე, თანდართული ცხრილის მიხედვით, ჩატარდა **ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სკოლების ბალანსზე რიცხული დაზიანებული შენობა-ნაგებობების ვიზუალური დათვალიერება მათი ვარგისიანობის დადგენის მიზნით.**

1.სოფელ რუხის საჯარო სკოლის (საკადასტრო კოდი 43.10.45.015) საქვების შენობა (საკადასტრო გეგმაზე 03) აშენებულია 1973 წელს. საქვების შენობა გეგმაში 6.0X20.0 მ ზომისაა. კედლები წვრილი ბლოკითაა ნაშენი. დახურვა განხორციელებულია რ/ზ წიბოვანი ფილებით. სახურავი ბრტყელია. საქვების კედლები ცვეთაგანცდილი და ჩამოშლილია. წიბოვანი ფილების არმატურა კოროზირებულია. კედლების და ფილების ზედაპირი გამწვანებულია.

**სოფელ რუხის საჯარო სკოლის საქვების შენობა (03) ექვემდებარება დემონტაჟს.**

2.ქალაქ ზუგდიდის N2 საჯარო სკოლის (საკადასტრო კოდი 43.31.49.004) საქვების შენობა აშენებულია 1940 წელს. გეგმაში 6.0X12.5 მ ზომის შენობის კედლები წვრილი ბლოკითაა ნაშენი. საქვების შენობა რ/ზ წიბოვანი ფილებითაა დახურული. სახურავი ბრტყელია. საქვების შენობის კედლები ცვეთაგანცდილი და დაზარალებულია. დახურვის ფილების არმატურა კოროზირებულია.

1995 წელს აშენებული სანკვანძის შენობა გეგმაში 6.1X7.3 მ ზომისაა. კედლები წვრილი ბლოკითაა ნაშენი. დახურვა განხორციელებულია რ/ზ ღრუტანიანი ფილებით. სახურავი ბრტყელია. სკოლის ეზოში მდგარი უფუნქციო სანკვანძი გადაქცეულია ანტისანიტარიის ბუდედ. დაწყებულია მიტოვებული სანკვანძის დაშლის პროცესი.

**ქალაქ ზუგდიდის N2 საჯარო სკოლის საქვების და სანკვანძის შენობა სადემონტაჟოა.**

3.ქალაქ ზუგდიდის N6 საჯარო სკოლის (საკადასტრო კოდი 43.31.72.043) სასროლეთის (03) და ძველი საქვების (02) შენობა აშენებულია 1988 წელს.

სასროლეთის შენობა გეგმაში 4.0X27.0 მ ზომისაა. კედლები წვრილი ბლოკითაა ნაშენი. სასროლეთის შენობა არ არის გადახურული. ამჟამად უფუნქციო შენობა მწვანე ნარგავებითაა შევსებული.

ძველი საქვების შენობა გეგმაში 5.0X10.0 მ ზომისაა. კედლები წვრილი ბლოკითაა ნაგები. გადახურვა განხორციელებულია რ/ზ ღრუტანიანი ფილებით. სახურავი ბრტყელია. საქვების შენობის კედლები ცვეთაგანცდილი და ჩამოშლილია. დახურვის ფილების არმატურა გამიშვლებული და კოროზირებულია.

ხვრელების მოწყობის გამო) დაზიანებულია, მათი არმატურა გადაჭრილი და კოროზირებულია. აღნიშნული გარემოება მოსწავლეთათვის საფრთხის შემცველია. ამასთან ერთად დაზიანებულია სანკვანძის შენობის კედლები და დახურვის ფილები (კედლები ცვეთაგანცდილია, ფილების არმატურა კოროზირებულია).

მცირე ზომის (გეგმაში 3.5X6.0 მ) სანკვანძის შენობის (04/1) სექტივი მონოლითური ფილითაა გადახურული. კედლები წვრილი ბლოკითაა ნაგები. დახურვა განხორციელებულია რ/ზ ფილებით. სანკვანძის შენობის კონსტრუქცია ამორტიზებულია.

**სოფელ ონარიის საჯარო სკოლის საქვანძის (02/1) და სანკვანძის (03/1) შენობა ექვემდებარება დემონტაჟს, მცირე ზომის სანკვანძის შენობის (04/1) აღდგენა შესაძლებელია.**

**9. სოფელ რიყეს საჯარო სკოლის (საკადასტრო კოდი 43.09.02.001) საქვანძის (03), სახელოსნოს (02) და სანკვანძის (04) შენობები აშენებულია 1970 წელს.**

საქვანძის შენობა (03) გეგმაში 5.5X6.0 მ ზომისაა. კედლები თეთრი აგურითაა ნაშენი. დახურვა განხორციელებულია რ/ზ ღრუტანიანი ფილებით. საქვანძის შენობის კედლების ცვეთის ხარისხი ძალზე მაღალია. დახურვის ფილების არმატურა კოროზირებულია.

სახელოსნოს (02) შენობიდან (გეგმაში 12.5X20.5 მ) დარჩენილია მხოლოდ წვრილი კემზის ბლოკით ნაშენი კედლების ნაწილი.

სანკვანძის შენობა (04) გეგმაში 4.0X7.0 მ ზომისაა. კედლები თეთრი და წითელი აგურითაა ნაშენი. ხის სახურავი დაფარულია აზბესტცემენტის შიფერით. მიტოვებული სანკვანძის შენობის კედლები ცვეთაგანცდილია. ხის სახურავი ჩანგრევის ზღვარზეა მისული. სანკვანძის შენობა წარმოადგენს ანტისანიტარიის ბუდეს.

**სოფელ რიყეს საჯარო სკოლის საქვანძის (03), სახელოსნოს (02) და სანკვანძის (04) შენობა ექვემდებარება დემონტაჟს.**

**10. სოფელ ჭაქვინჯის საჯარო სკოლის მეორე კორპუსის (საკადასტრო კოდი 43.06.42.417) სახელოსნოს შენობა (02/1) აშენებულია 1972 წელს. შენობა გეგმაში 9.0X12.0 მ ზომისაა. საძირკველი ბეტონისაა. შენობის ფართის ნაწილში (2.5X12.0 მ) გადახურული აივანია განთავსებული; ნაწილში - წვრილი ბლოკით ნაშენი ოთახი (3.0X5.0 მ); დარჩენილ ნაწილში ხის ნაგებობაა განთავსებული. შენობის ხის კონსტრუქცია დაზიანებულია: დამპალია მერქანი; ჩამოშლილია კედლების და სახურავის ნაწილი. ღრუტანიანი ფილებით დახურულ, ბლოკით ნაშენ ოთახს რაიმე მნიშვნელოვანი დაზიანება არ აღენიშნება (ოთახის შენარჩუნებას ითხოვს სკოლის დირექტორი).**

**სოფელ ჭაქვინჯის საჯარო სკოლის მეორე კორპუსის სახელოსნოს შენობის ხით ნაშენი ნაწილი ექვემდებარება დემონტაჟს, წვრილი ბლოკით ნაშენი ოთახის აღდგენა შესაძლებელია.**

**11. სოფელ ჯიხაშკარის N1 საჯარო სკოლის (საკადასტრო კოდი 43.05.41.163) საქვანძის შენობა (02/1) აშენებულია 1969 წელს. საქვანძის შენობა გეგმაში 5.0X6.0 მ ზომისაა. კედლები წითელი აგურითაა ნაშენი. დახურვა განხორციელებულია რ/ზ ღრუტანიანი ფილებით. სახურავი ბრტყელია. საქვანძის შენობის კედლების ზედაპირი ჩამოშლილია. დახურვის ფილების არმატურა კოროზირებულია.**

**სოფელ ჯიხაშკარის N1 საჯარო სკოლის საქვანძის შენობა (02/1) ექვემდებარება დემონტაჟს.**

პატივისცემით,

სსიპ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო  
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო  
დირექტორის მოადგილე  
თეიმურაზი მაჩაიძე

