


ქუთაისი, პრისტავის ქ. №6
Kutaisi, 6 I-lane, Eristavi str.
საქართველო, 4600 ქუთაისი
4600 KUTAISI, GEORGIA
431 278746
593 559568



შპს „აუდიტ-ექსპერტი-96“
“AUDIT-ECSPERTI-96” LTD

ექსპერტიზის დასკვნა

FORENSIC REPORT

შპს „აუდიტ-ექსპერტი 96“ წარმოადგენს აუდიტორულ ფირმას, საქართველოს აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურში რეგისტრირებულია აუდიტორთა რეესტრში. რეგისტრაციის ნომრებია: პირადი ამირან ჯანგიძე SARAS-A-187455 და ფირმის SARAS-F-268550.

ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის წევრი 2000 წლიდან

FULL MEMBER OF IFAC SINCE 2000

ძასალისაგან, ხოლო მეორე კორპუსი (მიშენება) აშენებულია ადგილობრივი ბუნებრივი ძასალისაგან (რიყის ქვისა და თეთრი ფლეთილი სწორი ფორმის ქვისაგან).

შენობის ზემირკველი მოწყობილია რიყისა და ფლეთილი ქვისაგან, რომელიც დახეთქილია, მთელ პერიმეტრზე შეიმჩნევა ვერტიკალური ბზარები, ზოგ ადგილზე ზემირკველი საგრძნობლად არის დაზიანებული.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახაშის საჯარო სკოლის შენობის დემონტაჟის სავარაუდო საბაზრო ღირებულება 6031,55 ლარია, დემონტაჟის შედეგად სავარაუდოდ მისაღები მეორადი მასალების სავარაუდო საბაზრო ღირებულება 1793,40 ლარი. (იხ. დანართი #1 და #2)

დასკვნა

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახაშის საჯარო სკოლის შენობის დემონტაჟის სავარაუდო საბაზრო ღირებულება 6031,55 ლარია, დემონტაჟის შედეგად სავარაუდოდ მისაღები მეორადი მასალების სავარაუდო საბაზრო ღირებულება 1793,40 ლარი.

დირექტორი: *ამირან ჯანგიძე* ამირან ჯანგიძე

ექსპერტი: *გარბელ შარაბიძე* გარბელ შარაბიძე



მ. ბ. ლ. 1/1

სსიპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახაშის საჯარო სკოლის დემონტაჟის ხარჯთაღრიცხვა								
#	ფუძველ	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ნორმატიული		ფასი	ღირებულება
					ერთ.	სულ		
		სკოლის დემონტაჟი						
1	46-58-3	შენობის სახურავის დაფინვისა და ნივნივების დემონტაჟი	კვ.მ	361				
		შრომითი რესურსი	კაც.სთ		0.52	185.92	4.6	855.32
		მოთუთუებული თუნუქი	კვ.მ	361	1.12	404		
		ფიცარი 3 ს.მ	კვ.მ	200				
		ხის კოჭები	კუბ.მ	4.48				
2	46-27-4	ხის კოჭების და ტიხრების დემონტაჟი	კვ.მ	326				
		შრომითი რესურსი	კაც.სთ		0.52	168.22	4.6	773.81
3	46-23-5	ქვის კედლის დემონტაჟი	კუბ.მ	73.1				
		შრომითი რესურსი	კაც.სთ		4.8	350.88	4.6	1684.243
4	46-23-5	ქვის ცოკოლის დემონტაჟი	კუბ.მ	19.5				
		შრომითი რესურსი	კაც.სთ		4.8	93.6	4.6	430.56
5	46-30-2	ხის იატაკის და ჭერის დემონტაჟი	კვ.მ	562				
		შრომითი რესურსი	კაც.სთ		0.29	162.4	4.6	747.04
6	46-32-2	კარ ფანჯრების დემონტაჟი						
		შრომითი რესურსი	კაც.სთ		0.02	0.97	4.6	4.46
1	14-126	სამშენებლო ნარჩენები	ტ	167				
		დატვირთვა ავტომანქანაზე						
		შრომითი რესურსი	კაც.სთ		0.03	4.51	6	27.06
		ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე			167	3.32	3.32	554.57
		ჯამი						5077.063
		ზედნადები ხარჯი 10 %						507.7063
		ჯამი						5584.77
		გეგმიური დაგროვება 8 %						446.7816
		ჯამი						6031.551
		ექსპერტი						
		ტარიელ შარაბიძე						



გაერთიანებული

სსიპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახაშის საჯარო სკოლის ვარგისი მეორადი სამშენებლო მასალები						
#	დასახელება	დაზუსტება	განზომ.	რაოდენ.	ფასი	ჯამი
1	მოთუთიებული თუნუქი გოფირებული	ნახმარი, დეფორმირებული	კვ.მ	300	3.5	1050
2	ფიცარი	ნახმარი, დაზარალებული	კუბ.მ	1.2	150	180
3	ხის კოჭი	ნახმარი, დაზარალებული	კუბ.მ	1.5	150	225
4	შეშა	ნაწ. დამპალი, დამკილული	კუბ.მ	42.3	8	338.4
	ჯამი					1793.4
	ექსპერტი	ტარიელ შაგბიძე				

