



აუდიტური ფირმა შ.პ.ს. მქავიდი

№ 07

20.03.2018წ.

აუდიტორული დასკვნა

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფ. მაწიმის საჯარო სკოლის (ს/კ 233137735) სარგებლობაში რიცხული შენობა-ნაგებობების (საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით ყოფილი სასაწყობო მეურნეობის შენობა №5 და საქვების შენობა №2; საკადასტრო კოდი № 54.02.51.242.) ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის, მისი ვარგისიანობის და დემონტაჟის შედეგად მისაღები მეორადი მასალების საორიენტაციო საბაზრო ღირებულების დადგენის შესახებ.

აუდიტური ფირმა შ.პ.ს. „მქავიდი“- ს მიერ (ს/ნ 233119372; ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ მინიჭებული აუდიტორული ფირმის ინდივიდუალური სარეგისტრაციო ნომერი SARAS-F-112045, აუდიტორის ინდივიდუალური სარეგისტრაციო ნომერი SARAS-F-125365) ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფ. მაწიმის საჯარო სკოლის დირექტორის გიორგი სახვაძის 13.03.2018წლის №MES 9 18 00279652 მომართვის საფუძველზე შესწავლილი და საორიენტაციოდ განსაზღვრული იქნა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფ. მაწიმის საჯარო სკოლის სარგებლობაში რიცხული შენობა-ნაგებობების ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის, მისი ვარგისიანობის და დემონტაჟის შედეგად მისაღები მეორადი მასალების საორიენტაციო საშუალო საბაზრო ღირებულება.

დადგინდა;

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის და ობიექტების ადგილზე დათვალიერების შედეგად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწიმის საჯარო სკოლის სარგებლობაში რიცხული შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობა და დემონტაჟის შედეგად მისაღები მეორადი მასალების რაოდენობა და სავარაუდო საორიენტაციო საბაზრო ღირებულება განისაზღვრება ქვემოთ მოყვანილი ცხრილების შესაბამისად;

ცხრილი №1.

№	დასახელება	ობიექტის აღწერა
1	2	3
1	შენობა-ნაგებობა №5 (სასაწყობო მეურნეობის შენობა)	ღღის მდგომარეობით შენობა დანგრეულია და ექსპლოატაციისთვის გამოუყენებელი. ექვემდებარება ჩამოწერას. განაშენიანების სავარაუდო ფართობი შეადგენს - 200 კვ.მ.
2	შენობა-ნაგებობა №2 (საქვებზე)	ღღის მდგომარეობით შენობა ნაწილობრივ დანგრეულია და ექსპლოატაციისთვის გამოუყენებელი. ექვემდებარება ჩამოწერას. განაშენიანების სავარაუდო ფართობი - 60 კვ.მ.

ცხრილი №2.

მისაღები ვარგისი მასალების საორიენტაციო რაოდენობა და საბაზრო ღირებულება განისაზღვრება ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის შესაბამისად.

№	დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ.საბაზრო ღირებულება	სულ
1	2	3	4	5	6
1	ბეტონის საკედლე ბლოკი(დიდი-3*1.8)	ცალი	11	250	2750
2	ბეტონის საკედლე ბლოკი (პატარა- 3*1.0)	ცალი	6	200	1200
3	რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილა ე.წ „სინკარი“ (6x1,6)	ცალი	7	300	2100
	სულ				6050

ცხრილი №3.

სადემონტაჟო სამუშაოებზე გასაწევი ხარჯების საორიენტაციო მოცულობა და საბაზრო ღირებულება განისაზღვრება ქვემოთ მოყვანილი გაანგარიშების მიხედვით.

№	საფუძველი	შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1	46-77 46-83	შენობა ნაგებობების არსებული კედლების და საძირკვლის დაშლა	კუბ./მ.	50	30	1500
2	საბაზრო	რკ/ბეტონის ფილების დემონტაჟი(6*1.6) ა/აშწის გამოყენებით.	ცალი	7	60	420
3	საბაზრო	ბეტონის საკედლე ბლოკის დემონტაჟი ა/აშწის გამოყენებით.	ცალი	11	50	550
4	საბაზრო	ბეტონის საკედლე ბლოკის დემონტაჟი (პატარა) ა/აშწის გამოყენებით.	ცალი	6	30	180
5	ღ1-2	ტერიტორიაზე არსებული და შენობა-ნაგებობების დაშლის შედეგად მიღებული ნაგვის დატვირთვა	კუბ./მ.	60	2.4	144
6	სრფ -15	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 2კმ. მანძილზე	ტ.	90	1.94	175
	სულ					2969

