

4.2 მოძრავი ქონების შეფასება

დამკვეთის მიერ შესაფასებლად წარმოდგენილია 15 ერთეული ტექნიკა(სატრ, და სპეც საშუალებები) და ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობიდან დემონტაჟის შედეგად მიღებული 129.00 ცალი მეორადი რადიატორები. ქონების საერთო მდგომარეობა ჩათვლილია მხოლოდ ნაწილობრივ დამაკმაყოფილებლად, აქტივების უმეტესობა განკომპლექტებული და დაშლილია, აღენიშნებად ცვეთისა და ატმოსფერული ნალექების ზემოქმედების(კოროზია) კვალი. დამკვეთის განცხადებით გამიზნულია აღნიშნული ქონების საჯარო აუქციონის გზით რეალიზაცია.

15 ერთეული ტექნიკის (სატრ, და სპეც საშუალებები) შეფასება:

ზოგადად ქონების შეფასების პროცესი მოიცავს შემდეგ ქმედებებს:

- შესაფასებელი ქონების იდენტიფიცირება;
- საკუთრების უფლების იდენტიფიცირება;
- მიზანი და შესაფასებელი ქონების გამოყენების არეალი;

ქონების საწყისი საპრივატიზებო ღირებულების დადგენისათვის:

- დამუშავებული და გაანალიზებული იქნა ყველა მონაცემები და პირობები, რაც არსებითი იყო დავალების შესასრულებლად.
- შეგროვდა და გაანალიზდა ბაზრის მონაცემები შესაფასებელი ქონების ანალოგიური ობიექტების შესახებ.
- განხორციელდა ბაზრის დეტალური გამოკვლევა, საიმედო ინფორმაციის მოპოვება იმ ფაქტორების შესახებ რომლებიც გავლენას ახდენენ შესაფასებელი ობიექტის ფასებზე.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო მოძრავი ქონება

N	ობიექტის დასახელება	საიდენტიფიკაციო ნომერი	სახელმწიფო ნომერი	მველი ნომერი	გამოშვების წელი	საწყისი საპრივატიზებო ღირებულება	აღწერა	ტიპი
1	სპრინტერ 3500	WD0PD5443 55844094	VV 171 PP			20,500.00	საწვ. აპარატურა, სვლისას ტურბო ბრუნს კარგავს, აღენიშნება, ავტომატქანა საშუალო შენახულობისაა, აღენიშნება ჭყლეტა-ნაკაწრები, ჟანგვა-კოროზია.	
2	ავტობუსი ბოგდან A 0921/212	Y7BA092016 B000967	JO 337 OJ			3,000.00	დაშლილი და განკომპლექტებულია, არამუშა მდგომარეობაში, ძარა და ჩარჩო კოროზირებული და დაზიანებულია	ჯართი
3	თვითმცლელი ზილ 431410	3182210	LN 832 NL		1991	6,500.00	ძარა და ჩარჩო კოროზირებული და დაზიანებულია, არენიშნება დაზიანებები, ტექნიკისი მიმდინარე მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია	მეორადი
4	თვითმცლელი ზილ (ჯვარისა)	1906215	BA 722 AB		1981	1,100.00	სრულად დაშლილი განკომპლექტებული და ამორტიზებულია, აკლია ძირ. მაკ.დეტალები	ჯართი

N	ობიექტის დასახელება	საიდენტიფიკაციო ნომერი	სახელმწიფო ნომერი	ბეგლი ნომერი	გამომცემის წელი	საწყისი საპრივატიზებო ღირებულება	აღწერა	ტიპი
5	ავტომობილი ვაზ-21213			RVR 484	2004	120.00	სრულად დაშლილი განკომპლექტებული და ამორტიზებულია, მარტო ძარა	ჯართი
6	ნაგავშიდი მერსედეს- ბენცი სპრინტერი 308	WDB903612 2R230528	LW 658 LW	CBC 032	2001	9,500.00	ძარა და ჩარჩო კოროზირებული და დაზიანებულია, მუშაობისას წყალს ადურებს და აქცევს პომპა	მეორადი
7	ავტობუსი-- სეტრა,	WKK120000 1020378	LW 660 LW	XTX 919	1989	11,200.00	ძარა და ჩარჩო კოროზირებული და დაზიანებულია, ძრავი დაშლილია არ მუშაობს	მეორადი
8	ავტობუსი-- სეტრა,	WKK120000 1020469	LW 646 LW	ZES 028	1991	17,300.00	ძარა და ჩარჩო კოროზირებული და დაზიანებულია, ძრავი დაზიანებულია	მეორადი
9	სპეც. ავტომობილი MAN			ZES 459	1992	8,200.00	ძარა და ჩარჩო კოროზირებული და დაზიანებულია, განკომპლექტებულია არ მუშაობს	ჯართი
10	სატვირთო ავტომობილი გაზ--5314			DAW 548	1992	1,000.00	სრულად დაშლილი განკომპლექტებული და ამორტიზებულია, აკლია ძირ. მაკ.დეტალები	ჯართი
11	ავტობუსი დონგ--ფენგი	LGC179D20 A6003578	LW 657 LW	RER 118	2010	4,800.00	ძარა და ჩარჩო კოროზირებული და დაზიანებულია, ძრავი დაშლილია არ მუშაობს	ჯართი
12	ექსკავატორი ბორბლეიანი JCB (ხრესილი)	403832	LL 397 V	NN 574	1997	4,500.00	სრულად დაშლილი და განკომპლექტებულია, მოხსნილია ძრავი	ჯართი
13	ტრაქტორი DT- --75 HB			ГЛ 0362	1991	400.00	სრულად დაშლილი განკომპლექტებული და ამორტიზებულია, აკლია ძირ. მაკ.დეტალები	ჯართი
14	ავტობუსი ბოგდან A 09201	Y7BA092017 B001904	II 474 IY			3,600.00	რამა გაბზარულია, დაზიანებულია დინამო, სტარტერი, მუხრუჭების სისტემა კომპრესორი, კარების სისტემა, ელექტრობა,	მეორადი
15	ავტობუსი MAN NUTZFAHRZE UGE	WMAA0101 75B017058	XX 649 PP		1998	22,600.00	ძარა და ჩარჩო კოროზირებული და დაზიანებულია, აქვს შემფრქვევი სისტემის პრობლემა, სამუხრუჭე სისტემა ჩაკეტილია, აკლია მარცხენა წინა საბურავი დისკით, მიმდინარე მუშა მდგომარეობა უცნობია	მეორადი
	ჯამი					114,320.00		