5

სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
NATIONAL FORENSICS BUREAU

№ 5007404925

08/12/2025

5007404925

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო-ს
მოძრავი ქონების შეფასების დეპარტამენტის უფროსს
ბატონ ლაშა სუხიშვილს

ბატონო ლაშა,

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი N21/61835 მომართვის (ბიუროს 2025 წლის 21 ნოემბრის რეგისტრაციის N1009043925) საფუძველზე, გიგზავნით ტრასოლოგიური ექსპერტიზის N008089825 დასკვნას.

დანართი:
ექსპერტის დასკვნა 03 ფურცლად;

პატივისცემით,

პავლე გიორგაძე
ბიუროს უფროსის მოადგილე

სსიპ "სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო"
შემოსვლის №: 33165/04
"17" 03 2026 წ.
1+5 ფურცელი

თბილისი, 0162, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 84
ქუთაისი 4600, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 2ª
ბათუმი, 6000 პ. მელიქიშვილის ქუჩა 102

84 Chavchavadze Ave., Tbilisi 0162
2ª I. Chavchavadze Ave., Kutaisi 4600
102 P. Melikishvili Str., Batumi 6000

+995 32 2 258 484 | info@expertiza.gov.ge | expertiza.gov.ge

სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
NATIONAL FORENSICS BUREAU



ექსპერტის დასკვნა
FORENSICS REPORT

თბილისი, 0162, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 84
ქუთაისი 4600, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 2ა
ბათუმი, 6000 პ. მელიქიშვილის ქუჩა 102

84 Chavchavadze Ave., Tbilisi 0162
2a I. Chavchavadze Ave., Kutaisi 4600
102 P. Melikishvili Str., Batumi 6000

+995 32 2 258 484 | info@expertiza.gov.ge | expertiza.gov.ge

5007404925

ელექტრონული დოკუმენტის ასლის მატერიალურ დოკუმენტთან თანაბარ იურიდიულ ძალას ვადასტურებ,
ხელმოწერისთვის პასუხისმგებელი პირი _____

თარიღი 8.12.2025

(ხელმოწერა) გ.ა

008089825

ექსპერტის დასკვნა № 008089825

გაფრთხილება

დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსის მიერ განმემარტა ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა: ტრასოლოგიური ექსპერტიზა

დამნიშნავი:

ორგანიზაცია: სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

თანამდებობა: მოძრავი ქონების შეფასების დეპარტამენტის უფროსი

მისამართი:

სახელი და გვარი: ლაშა სუხიშვილი

საფუძველი: მომართვა

შემსრულებელი ექსპერტები:

დავითი მხეიძე / დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის საინჟინრო, სასაქონლო და ფინანსური ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 18 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

გთხოვთ დაადგინოთ საიდენტიფიკაციო ნომერი

საჭდეს გააჩნია თუ არა მოხსნა-დაყენების კვალი

შემოსვლის თარიღი: 21/11/2025 წ

გასვლის თარიღი: 08/12/2025 წ

დასკვნა

გამოსაკვლევად წარმოდგენილი კვადროციკლის ჩარჩოზე (რამა) ჩატვიფრის მეთოდით დატანილი საიდენტიფიკაციო ნომერი ნანახი ვერ იქნა. საჭდეზე დატანილი საიდენტიფიკაციო ნომერია: „17HPYY056ATV08037“ რომელსაც მოხსნა-დაყენებისთვის, ხოლო საიდენტიფიკაციო ნომრის მაჩვენებელთა ზედაპირზე გადაკეთებისთვის დამახასიათებელი ზემოქმედების კვალი არ აღენიშნებათ.

დავითი მხეიძე

გამოკვლევა

შენიშვნა: ავტომანქანის დათვალიერება-გამოკვლევა განხორციელდა ქ. სამტრედიაში.

გამოკვლევას ექვემდებარება კვადროციკლი რომელიც საშუალო შენახულობისაა. (იხ. ფოტო). მისი ჩარჩოს (რამა) ზედაპირი დეტალურად დათვალიერდა, როგორც ვიზუალურად ასევე გამადიდებელი საშუალებების გამოყენებით, ბუნებრივი განათების

008089825

ექსპერტის დასკვნა № 008089825

პირობებში რა დროსაც მასზე დადამღული საიდენტიფიკაციო ნომერი ნანახი ვერ იქნა (იხ. ფოტო). კითხვაზე: "საჭდეს აღენიშნება თუ არა მოხსნა-დაყენების კვალი", შემოწმდა კვადროციკლის ჩარჩოზე ორი სამაგრი მოქლონით დამაგრებული ლითონისმაგვარი ფურცლოვანი ფირფიტა, რომელზეც დატანილია საიდენტიფიკაციო ნომრის „17HPYY056ATV08037" ციფრობრივი და ანბანური მაჩვენებლები. ნომრის მაჩვენებელთა ზედაპირზე გადაკეთებისათვის დამახასიათებელი ზემოქმედების კვალი არ შეინიშნება (იხ. ფოტო). საჭდისი რომელიც წარმოდგენილია ლითონისმაგვარი ფირფიტის სახით ორი სამაგრი მოქლონის საშუალებით დამონტაჟებული არის ქარხნულად განსაზღვრულ ადგილას, იგი დათვალიერდა ვიზუალურად გამადიდებელი საშუალებების გამოყენებით ბუნებრივი განათების პირობებში, ასევე სხვადასხვა ნათების პირობებში, მის გარშემო არ ფიქსირდება ისეთი აშკარად ხილული მექანიკური დაზიანებები ან დეფორმაციები, რომელიც დამახასიათებელი იქნებოდა საჭდეს მოხსნა-დაყენებისათვის, მაგალითად ლითონის ფირფიტის ზედაპირის დამახინჯება, სამაგრ მოქლონებზე არ ფიქსირდება დამაგრების წერტილების ხელახალი დამუშავების კვალი ან ნაკაწრები, შესაბამისად საჭდეს რომელზეც დატანილია საიდენტიფიკაციო ნომერი „17HPYY056ATV08037" არ აღენიშნება მოხსნა-დაყენების კვალი.

დავითი მხეიძე

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: ირაკლი ყუფარაძე

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: კობა ახვლედიანი

ფოტოილუსტრაცია



სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

