



ქ. ბუგდიძი ჯანაშიას ქ. № 1 ტ. 2-12-30 (855) 141112

Zugdidi janashia st. № 1 tel. 2-12-30 (855) 141112

ქ. ბუგდიძი

12 აგვისტო 2016 წ.

**აუდიტორული დასკვნა № 24**

სსიპ ბუგდიძის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის საჯარო სკოლის ბალანსები რიცხული ამორფიზებული და გამოყენებული ძირითადი აქტივების (შენობა-ნაგებობების) ჩამოწერის შედეგად მიღებული ქონების (ჯართი, სამშენებლო მასალა, ვარგისი ნაწილები და სხვა) შეფასების შესახებ.

აუდიტურმა უირმა „ენგურ-აუდიტმა“, მოქმედმა საქართველოს პარლამენტან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს მიერ 1999 წლის 20 დეკემბერს გაცემული 8N 085 ლიცენზიის, საფუძველზე, სსიპ ბუგდიძის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის საჯარო სკოლის (საიდენტიფიკაციო ნომერი 220373584) 01.08.2016 წ. № MES81600923819 მომართების თანახმად მოახდინა რუხის საჯარო სკოლის ბალანსები რიცხული ძირითადი საშუალებების, კერძოდ ძველი საქვაბეს შენობის ჩამოწერის შედეგად მიღებული ქონების (ჯართი, სამშენებლო მასალა, ვარგისი ნაწილები და სხვა) შეფასება 2016 წლის აგვისტოს მდგომარეობით არსებულ საბაზრო ფასებში.

სსიპ ბუგდიძის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის საჯარო სკოლის დირექტორის 07.11.2014 წ. № 2/120 ბრძანების საფუძველზე შექმნილი საინვენტარიზაციით კომისიის მიერ, რომელიც ხელმძღვანელობდა საქართველოს მთავრობის 22 მარტის № 82 დადგენილებით, განსაზღვრულ იქნა სკოლის ბალანსები რიცხული ჩამოსაწერას დაქვემდებარებული ძირითადი საშუალებები, კერძოდ ბუგდიძის მუნიციპალიტეტის სოფ. რუხში (მიწის უძრავი ქონების ს/კ 43.10.45.015) რუხის საჯარო სკოლის გერიტორიაზე მდებარე ძველი საქვაბე (შენობა № 3) გაშენების ფართობით 130,2 კვ.მ. (იხ. 25.11.2014 წ. საინვენტარიზაციით კომისიის სხდომის № 2 ოქმის და საინვენტარიზაციით კომისიის დასკვნა 2014 წ.)

საინვენტარიზაციით კომისიის სხდომის № 1 ოქმის აღნიშვნული ძველი საქვაბეს შენობის ჩამოწერის შედეგად მიღებული ქონების (ჯართი, სამშენებლო მასალა, ვარგისი ნაწილები და სხვა) რაოდენობა დადგენილ იქნა შენობების ვიზუალური დათვალიერების და ადგილზე ჩატარებული აზომების შედეგად. შენობა-ნაგებობების დაშლის შედეგად მისაღები მეორადი გამოყენებისათვის ვარგის სამშენებლო მასალების რაოდენობის დადგენისას გათვალისწინებული იქნა სადემონტაჟო სამუშაოების პროცესში მასალების დაზიანების სავარაუდო პროცენტული მაჩვენებელი და შესაბამისად მათი სავარაუდო გამოსავლობობა.

აქტივების ჩამოწერის შედეგად მიღებული ქონების ღირებულება განისაზღვრა საბაზრო ფასებში, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-18 მუხლის თანახმად. (საქონლის/მომსახურების საბაზრო ფასად ითვლება ფასი, რომელიც ყალიბდება აღნიშვნული პერიოდისათვის საქონლის/მომსახურების ბაზარზე იღენტური (ხოლო მისი არ არსებობის შემთხვევაში მსგავსი) საქონლის/მომსახურების მოთხოვნისა და მიწოდების ურთიერთშემოქმედების შედეგად დადებული გარიგების საფუძველზე. საქონლის ბაზრად ითვლება მიმოქცევის სფერო, რომელიც განისაზღვრა გამყიდველის და მყიდველის შესაძლებლობით მნიშვნელოვანი დანახარჯის გარეშე გაყიდოს/შეიძინოს საქონელი გამყიდველისთვის/ მყიდველისთვის უახლოეს ტრიგონიაზე საქართველოში.

შენობა-ნაგებობების ჩამოწერის შედეგად მიღებული სამშენებლო მასალა და სხვა.

№	აქტივის დასახელება	კონსტ. ელემენტები	რაოდენობა	ერთეულის ღირებ-ბა	ღირებ-ბა სულ
1	ძველი საქვაბეს შენობა 80მეტი (20,35X6,4)მ. სიმაღლე – 3,6მ.	რ/ბეტონის წიბოვანი გადახურვის ფილები	5 ც.	70	350
		ბლოკი სამშენებლო კოდექსის მიხედვით	0,5	265	
		არმატურა ფ12 (150X0,89)=135,5 გლონულა 135X0,22=29,5	0,25	39,5	
	სულ ჯამი:				654,5



გამომდინარე ზემოაღნიშნულიდან, შეიძლება დაეხსკვნათ, სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის საჯარო სკოლის ბალანსბე რიცხული, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. რუხში (მიწის უძრავი ქონების ს/კ 43.10.45.015) განთავსებული ყოფილი საქვაბის (შენობა №3) ჩამოწერისა და მისი დემონტაჟის შედეგად მიღებული ქონების (ჯართი, სამშენებლო მასალა, ვარგისი ნაწილები და სხვა) ღირებულება 2016 წლის აგვისტოს მდგომარეობით არსებულ საბაზრო ფასებში შეადგენს 654,5 ლარს (ექვსასორმოცდათოთხმეტი ლარი და 50 თეთრი) ხოლო შენობის დემონტაჟის ღირებულება შეადგენს 1184,8 ლარს (ერთი ათას ასოთხმოცდაოთხი ლარი და 80 თეთრი). (იხ. დანართი №1)

დასკვნა შედგენილიოდა 3 ცალად, ორი გაეცემა დამკვეთს, ერთი ინახება აუდიტორულ ფირმაში.

შ.პ.ს. „ენგურ-აუდიტი“-ს დირექტორი:  /8. ბერულავა/



სსიპ ზუაველის გუნივისალიტების სოფელ დანართის №1 საჯარო სკოლის ბალასფე რიცხული,  
ყრვილი ავთვალისწილი ბერძნა, გომბით: (20,35X6,4)მ.  
სამუშაო სიმაღლე H-3,3მ.

ს/პ ო/შ	ობიექტი	სახარულო დარტულება						1,185 ათასი ლარი		
		განზ. კრთ.	ნისართი ცდები	მსალა ცდები	ხელფას ცდები	მასწმებელი	მასწმებელი	მასწმებელი	მასწმებელი	კაბი:
1	2	ყრვილი ავთვალისწილი ბერძნა, გომბით: (20,35X6,4)მ. სამუშაო სიმაღლე H-3,3მ.	4-	5	6	7	8	9	10	11
1	667. IV-02-82. ცბ. 46-37-10	უკიდურესი ნაწილის (სალენტის გადამუწვის ფილტრის ლილბერი) დემონტაჟი, გარეის სამშენებლო მსალებელის ლანგუაჟის დანართი დანართი - 429,გ.მ.	1000გ <sup>3</sup>	0,430						
1	სრტ. 12-44	ამუშავებობის სულაბეჭვის 12,5-ტ. სრტ. 12-289	პერფურირო ხელის	გაც/სთ	61,0	26,218	0	4,6	120,60	0
2	ე620-1-5-1	რიტონის გებირკვლის დემონტაჟი პერფურაჟის გამოყენებით	გ <sup>3</sup>	4,05						120,60
3	სრტ. 12-289	პერფურირო ხელის	გაც/სთ	4,9	19,85	0	4,6	91	0	570,19
3	სრტ. 13	სამშენებლო ნაგავის ტრანსპორტირება - 6 კ. მანძილზე (გარებამი სარჯები) ჯამი: ზედნადები ხარჯები 3%	გ/სთ	3,80	15,39	5,63	86,65	0	0	86,65
		ჯამი:		ტ.	48,5			3,45	167,33	167,33
		გეგმიური დაზრდებისა 8%				86,6	3074	671,05	1065,09	
		სულ ჯამი:						31,95	1097,04	
								87,76		
								1184,8		



/გ. ბერულავა/  
ლ. ჭავჭავაძე

ცალი: