




სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო



MES 6 16 00225399

04/03/2016

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
ეკონომიკური დეპარტამენტის უფოსს
ბატონ ლაშა საღინაძეს

ბატონო ლაშა,

თქვენი N127254 წერილის საფუძველზე ჩატარდა ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძულუხის საჯარო სკოლის (ს/კ 31.19.22.003) სარგებლობაში არსებული საქვების შენობის ვიზუალური დათვალიერება მისი ვარგისიანობის დადგენის მიზნით.

საქვების შენობა გეგმაში 6X12 მ ზომისაა. კედლები მსხვილი ორჭრადი ბლოკებითაა ნაშენი. დახურვა განხორციელებულია რ/ზ ღრუტანიანი ფილებით. სახურავი ბრტყელია. საქვებს გააჩნია ლითონის საკვამლე მილი. შენობის კედლების ცვეთის ხარისხი მაღალია. დახურვის ღრუტანიანი ფილების ქვედა ზედაპირი აჭრელებულია, არმატურა კოროზირებულია.

სოფელ ძულუხის საჯარო სკოლის უფუნქციო, ამორტიზებული საქვების შენობა და საკვამლე მილი ექვემდებარება დემონტაჟს.

პატივისცემით,

სსიპ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
დირექტორის მოადგილე
თეიმურაზი მაჩაიძე